

| ドライスーツ オーダー価格 (税込み価格)        |         |         |
|------------------------------|---------|---------|
| DRYスーツ本体                     | 税込み価格   |         |
| DRY-001 4WJ 両面ジャージ           | 218,900 | DW自動バルブ |
| RD-400 3. 5WJ-RD ラジアル/裏面ジャージ | 291,500 | DW自動バルブ |
| サイズフルオーダー                    | 27,500  |         |
| 手首サイズ/足サイズ修正 無料              | 0       | オーダー時のみ |

| カスタムオプション  |              | 税込み価格    |                      |
|------------|--------------|----------|----------------------|
| 背中ファスナー    | BDM#12       | 38,500   |                      |
| 小用ファスナー取付  | YKK#8        | 38,500   |                      |
|            | BDM#12       | 53,900   |                      |
| 給気/排気バルブ不要 | 給気不要<br>排気不要 | オープンブライス | 取り扱い店まで<br>お問い合わせ下さい |
| ソックスタイプ仕様  |              | オープンブライス | 取り扱い店まで<br>お問い合わせ下さい |
| ラジアルタイプ仕様  |              |          |                      |
| ブーツ無しタイプ仕様 |              |          |                      |
| リストバルブ     |              | 17,050   | ロック機能付自動排気           |
| サスペンダー     |              | 9,350    |                      |
| 脇当て        | ラジアル         | 6,820    | 1カ所 取付               |
| 肘当て        | ラジアル         | 6,820    | 1カ所 取付               |
|            | メッシュゴム       | 6,820    | 1カ所 取付               |
| 尻当て        | ラジアル         | 11,880   |                      |
|            | メッシュゴム       | 11,880   |                      |
| その他当て      |              | お見積り     |                      |
| 再帰反射テープ    |              | 1,540    | 1カ所                  |
| イニシャル      |              | 462      | 1文字                  |
| ポケット       |              | 18,480   |                      |
| D環付きポケット   |              | 21,560   |                      |
| 各種ロゴオーダー   |              | お見積り     |                      |
| スーツデザイン    |              | お見積り     |                      |

※3. 5WJ-RD ドライスーツ 材料受注生産品の為、納期が掛かります。

| ドライスーツ 基本修理価格 (税込み価格)     |          |  |
|---------------------------|----------|--|
|                           | 税込み価格    |  |
| ネックシール 交換 3LP             | 11,440   |  |
| リストシール 交換 5J-SCS-HS       | 7,150    | 片側   |
| ブーツ交換 (ヒザパット込み) FC-ロング 両足 | 94,600   | 両足   |
| ブーツ交換 (ヒザパット込み) RD-ロング 両足 | 103,400  | 両足   |
| サスペンダー                    | 12,870   | 交換/後付  |
| 小用ファスナー (#8) 交換           | 48,620   | 交換/後付  |
| 小用ファスナー (#8) 後付け          | 48,620   | スーツの状態によっては<br>お断りする場合がございます<br>基本埋め込みにて修理を<br>させていただきます |
| 小用ファスナー (#12) 交換          | 62,920   |  |
| 小用ファスナー (#12) 後付け         | 62,920   |  |
| 背中ファスナー (#8) 交換           | 57,200   |  |
| 背中ファスナー (#12) 交換          | 85,800   |  |
| 水漏れ検査                     | 8,580    | 状態により複数回掛かります  |
| ピンホール修理 (小) 1ヶ所           | 4,290    | 1ヶ所  |
| ピンホール修理 (大) 1ヶ所           | 7,150    | 1ヶ所  |
| その他水漏れ                    |          | 別途お見積り   |
| 埋め込み 基本価格 10㎡~            | 8,580~   | 基本価格   |
| パネル交換 基本価格 10~40㎡         | 14,300~  | 基本価格   |
| リストバルブ (DW) ロック付 後付け      | 22,880   |  |
| バルブオーバーホール                |          | 別途お見積り   |
| その他修理                     |          | 別途お見積り   |
| 他社製品修理 基本はシール交換のみ         |          |  |
| ネックシール 交換 3LP             | オープンブライス | 取り扱い店まで  |
| リストシール 交換 5J-SCS-HS 片側    | オープンブライス | お問い合わせ下さい  |

掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合がございますのでご了承ください。  
 使用状態によっては、各種修理をお断りする場合がございます。  
 水漏れ検査後のキャンセルでも、水漏れ検査代は掛かります。  
 他社製品修理は、仕様/縫製等が異なる場合がございます。

2023.10現在